

ECB0155549 Updating / ECB0155549 aggiornamento

Defect / difetto

Hood makes randomly a “beep” with one flash of capacitive command like it was the first connection. / Il dispositivo emette un "bip" casuale con un lampo di comando capacitivo, come se si trattasse della prima connessione.

Hood involved / prodotti coinvolti

All the codes listed in below table with Serial Number prior to 2136XXXX / Tutti i codici elencati nella tabella sottostante con numero di serie precedente a 2136XXXX

Model (PRF)	Description	I2NC
PRF0125564	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED BL/A/60-ETB	208355406537
PRF0125626	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED BL/A/90-ETB	208355406538
PRF0125647	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED WH/A/60-ETB	208355406539
PRF0125672	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED WH/A/90-ETB	208355406540
PRF0159580	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED BL/F/60-ETB	208355406541
PRF0159585	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED BL/F/90-ETB	208355406542
PRF0159591	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED WH/F/60-ETB	208355406543
PRF0159598	KITTY 11.03 S40HE TC3+I 2LED WH/F/90-ETB	208355406544

Solution for hoods in the market / Soluzione per le cappe sul mercato

Replace the ECB0155549 with the new version having the same code. New PCB version presents a black dot on PCB label as in below picture / Sostituire ECB0155549 con la nuova versione avente lo stesso codice. La nuova versione del PCB presenta un punto nero sull'etichetta del PCB come nella figura seguente.

