



Service Bulletin SB200000003 –
Ceiling panel- loose screw issue
Pannello ceiling – problema viti allentate

Defect claimed: loose screw on panel, Ceiling models /

Difetto lamentato: viti allentate su pannello, cappe Ceiling

Solution: screw of the panel replacement with nr 4 code VIT0167843 /

Soluzione: Sostituzione viti di fissaggio del pannello con nr 4 VIT0167843



Products: /


Prodotti:


All serial numbers
before week 10 of
2020 / Tutti i seriali
precedenti week 10
del 2020

Product code	Description	I2NC	New screw code
PRF0146225	LULLABY WOOD/F/120	208355404956	VIT0167843
PRF0146226	LULLABY WH WOOD/F/120	208355404957	VIT0167843
PRF0146227	LULLABY WH WOOD/A/120	208355404917	VIT0167843
PRF0146229	LULLABY WOOD/A/120	208355404918	VIT0167843
PRF0146230	SKYDOME NO MOTOR A/100	208355405507	VIT0167843
PRF0146232	SKYDOME H30 A/100	208355404916	VIT0167843
PRF0146245	HILIGHT H30 IX/A/100	208355404912	VIT0167843
PRF0146246	HILIGHT H30 WH/A/100	208355404913	VIT0167843
PRF0146247	HILIGHT NO MOTOR IX/A/100	208355405512	VIT0167843
PRF0146248	HILIGHT NO MOTOR WH/A/100	208355405519	VIT0167843
PRF0146250	ILLUSION H30 PAINT/A/100	208355404914	VIT0167843
PRF0146251	ILLUSION H30 WH/A/100	208355404915	VIT0167843
PRF0146252	ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	208355405523	VIT0167843

Service operation: Replace screws of the Panel with nr 4 **VIT0167843**


Operazioni service: Sostituire le viti di fissaggio del pannello usando nr 4 viti **VIT0167843**





Service operation: remove old screws /
Operazioni service: rimuovere le vecchie viti

Attention: replace the screws one-by-one
Attenzione: sostituire le viti una alla volta



Service operation: replace screws with new code VIT0167843 /
Operazioni service: sostituire con le nuove viti codice VIT0167843



