



Service Bulletin SB20000001 –  
Sweet front panel drop down  
Pannello frontale della cappa Sweet cade

Defect claimed: front panel drop down Sweet model  
Difetto lamentato: il pannello frontale cade modello Sweet





# Service Bulletin SB20000001

\* Attention: check the distance between the hood and the hob. If the instructions for installation for the hob specify a greater distance, this must be adhered to.

\* Attenzione: verificare la distanza tra cappa e piano cottura. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.


Solution: replace **BLACK FEMALE INSERT**

Soluzione: sostituire **INSERTI FEMMINA NERI**

Spare part code: IF01EB

Codice ricambio: IF01EB





The screenshot shows the elica SERVICE web interface. At the top, there are navigation icons (home, key, info) and user information (jverdini, LOGOUT). Below the elica logo, there is a table with columns: Modello, Descrizione, 12NC, Inizio Validità, and Fine Validità. The first row of data is: PRF0097300, SWEET ORANGE/F/85/CH, 208342904413-P151, 9/1/2014. Below this, there is a search bar with fields for Codice, Posizione, and Descrizione. The search results table has columns: Codice, Posizione, Descrizione, Quantità, Inizio Validità, and Fine Validità. The first row of search results is: IF01EB, 450, INSERT, 4, 1/1/1900, 17/3/2014. A blue circle highlights the 'Codice' field containing 'IF01EB'. A blue arrow points from the text below to this field.

Modello	Descrizione	12NC	Inizio Validità	Fine Validità
PRF0097300	SWEET ORANGE/F/85/CH	208342904413-P151	9/1/2014	

Codice	Posizione	Descrizione	Quantità	Inizio Validità	Fine Validità
IF01EB	450	INSERT	4	1/1/1900	17/3/2014

This component is not part of the spare parts exploded view but can be searched by writing the spare part code  
Questo componente non fa parte dell'esplosione ricambi ma è ricercabile attraverso l'inserimento del codice nell'apposito campo "codice"



elica

MetLife

WORLDWIDE