



Service Bulletin SB20000004 – Panel replacement Hilight / Sostituzione pannello Hilight

In this Service Bulletin will be described the procedure of replacement of glass panel about Hilight models / In questo Service Bulletin sarà descritta la procedura di sostituzione del pannello vetro delle cappe modello Hilight.


Defect claimed: there is a painting problem that does not comply with Elica standards / Difetto lamentato: è emerso un problema di verniciatura non conforme agli standard di Elica.

Solution: / Soluzione: replacement of glass panel and screws. KIT0170938 has been created / sostituzione del pannello vetro e delle viti. È stato creato il KIT0170938.




Products: / Prodotti: All serial numbers before week 37 of 2020 / Tutti i seriali con data produzione precedente la week 37 del 2020


Product code	Description	I2NC	New code
PRF0146246	HILIGHT H30 WH/A/100	208355404913	KIT0170938
PRF0146248	HILIGHT NO MOTOR WH/A/100	208355405519	KIT0170938





Service operation: glass panel and screws replacement. Order KIT0170938. / Operazioni service: Sostituire il pannello vetro e le viti di fissaggio. Ordinare il KIT0170938.




Service operation: remove the screws that fix the hinge to the glass panel (4 right and 4 left) / Operazioni service: rimuovere le viti che fissano la cerniera al pannello vetro (4 a destra e 4 a sinistra).







Attention: hold the panel when removing the screws so as not to drop it / Attenzione: tenere il pannello quando si rimuovono le viti per non farlo cadere



X8




Service operation: replace the panel and fix it with new screws
VIT0167843 (use spare parts inside KIT0170938) / Operazioni service:
sostituire il pannello e fissarlo con le nuovi viti VIT0167843 (utilizzare i
ricambi presenti all'interno del codice KIT0170938).



Inside KIT0170938 there are new 8 screws VIT0167843 and new glass panel PAN0162284A /
All'interno del KIT0170938 ci sono nuove 8 viti VIT0167843 ed il nuovo pannello vetro PAN0162284A

VIT0167843



PAN0162284A

