



Service Bulletin SB21000002

ADAGIO/DOWNDRAFT: product blocked. Does not react to commands

ADAGIO/DOWNDRAFT: prodotto bloccato. Non reagisce ai comandi

Defect claimed: cooker hood blocked. Does not react to any command / Difetto lamentato: la cappa bloccata. Non reagisce ad alcun comando

Solution: Apply sealant tape on user interface backside / Soluzione: applicare sigillante sulla parte posteriore dell'interfaccia utente


PRF	12NC	Description	Brand	Family	Group
PRF0106378	208344904425	ADAGIO GME BL/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0106382	208344904423	ADAGIO GME IX/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0106386	208344904424	ADAGIO GME WH/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006191	208344904405	ADAGIO BL/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006191A	208344904419	ADAGIOBL/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006195	208344904408	ADAGIO WH/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006195A	208344904418	ADAGIO WH/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006197	208344804404	ADAGIO IX/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006197A	208344804412	ADAGIO IX/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006200	208344904406	ADAGIO GME BL/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006207	208344804403	ADAGIO GME IX/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006204	208344904407	ADAGIO GME WH/A/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT
PRF0006191A	208344904426	ADAGIO BL/F/90	ELICA	ADAGIO	DOWNDRAFT



Service Bulletin SB21000002

Service operation


Remove user interface from its seat / rimuovere interfaccia utente dalla sede



Service Bulletin SB21000002

Service operation

User interface presentation / presentazione interfaccia utente



Service Bulletin SB21000002

Service operation

Clean the surface and apply a sealing as silicon or similar around the perimeter of the user interface and re-install the particular / Pulire la superficie ed applicare un sigillante come silicone o simile su tutto il perimetro dell'interfaccia utente e re-installa il particolare



